

Qualitex radne hlače

Qualitex**Provedba:** odjeća za zavarivače**Marke:** Qualitex**Materijal:** 100% pamuk**Funkcije materijala:**
otporan na vatru**Propis:** EN ISO 11611 , EN ISO 11612**Zaštitne karakteristike:**
premazane za zaštitu od topline i plamena
, zaštita za zavarivače

OPIS PROIZVODA za Qualitex radne hlače

Pojas sa sedam omči • elastična traka ugrađena u pojasu • 2 bočna džepa • 1 stražnji džep s preklopom i gumbom • džep za metar na desnoj strani • zatvaranje gumbima • svi šavovi od crvenoga konca.

MATERIJAL: 100 % pamuk, otporan na vatru, cca. 370 g/m²

BOJA: siva


VELIČINA: 44-64

Propisi:

certificirane prema:

EN ISO 11612 (stupanj izdržljivosti A1 B1 C1)

EN ISO 11611 (razred 1/A1)

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	QU-06444	siva	44
	QU-06446	siva	46
	QU-06448	siva	48
	QU-06450	siva	50
	QU-06452	siva	52
	QU-06454	siva	54
	QU-06456	siva	56
	QU-06458	siva	58
	QU-06460	siva	60
	QU-06462	siva	62
	QU-06464	siva	64

PROPISI za Qualitex radne hlače

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN ISO 11611 | Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne postupke



Standard EN ISO 11611 postavlja metode ispitivanja i zahtjeve za zaštitnu odjeću za zavarivanje i srodne postupke. Svrha zaštitne odjeće je zaštititi korisnika od malih kapljica rastaljene metalne legure, kratkotrajnog kontakta s vatrom i toplinom zračenja.

Postoje dva razreda:

Razred 1

Otporan na najmanje 15–24 kapljice rastaljene metalne legure bez povećanja temperature na suprotnoj strani materijala za više od 40 K. Povećanje temperature počinje nakon 7 sekundi. Štiti od manje opasnih zavarivačkih postupaka i situacija s manje kapljica rastaljene metalne legure i nižom toplinom zračenja.

Razred 2

Otporan na najmanje 25 kapljica rastaljene metalne legure bez povećanja temperature na suprotnoj strani materijala za više od 40 K. Povećanje temperature počinje nakon 16 sekundi. Štiti od opasnijih tehnika zavarivanja i situacija s više kapljica rastaljene metalne legure i povećanom sevalnom toplinom.

Značenje slovnog koda A: A1 = izložena površina 10 sekundi | A2 = izložen rub 10 sekundi

EN ISO 11612 | Zaštitna odjeća - odjeća za zaštitu od vrućine i vatre



Standard EN 11612 postavlja zahtjeve prema izdržljivosti zaštitne odjeće od fleksibilnih materijala namijenjene zaštitu tijela korisnika od topline i/ili plamena (ruke nisu zaštićene). Zahtjevi učinkovitosti primjenjuju se na širok spektar radnih aktivnosti gdje može doći do kratkog kontakta s plamenom i kada je korisnik izložen toplini zračenja, konvekciji, kontaktnoj toplini i/ili kapljicama rastaljene metalne legure.

Odgovarajuće razine izdržljivosti proizvoda možete pronaći u njegovom opisu.

Slovo	Zahtjevi/izdržljivost	Certificirano prema	Stupnjevi	Oznaka
A	Ograničena gorivost	EN ISO 15052	2	A1, A2
B	Konvekcijaska toplina	EN ISO 9151	4	B1, B2, B3
C	Toplina zračenja	EN ISO 6942, 20 KW/m	5	C1, C2, C3, C4
D	Iskre tekućeg aluminija	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
E	Iskre tekućeg željeza	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
F	Kontaktna vrućina 100 °C - 500 °C	EN ISO 12127-1	4	E1, E2, E3

Kako bi propis bio ispunjen, proizvodi moraju uvijek ispunjavati zahtjeve za ograničeno širenje plamena (A1 i/ili A2) i barem jedan dodatni stupanj.